



Faut-il encore attribuer les conteneurs ?

T. Pillot¹, C. Jouini¹, J.E. Fontan¹, L. Martin¹ (laurene.martin@aphp.fr)
¹Unité De Stérilisation-Hôpital Lariboisière, AP-HP - Paris (France)

Introduction

La capacité de lavage de notre unité de stérilisation est insuffisante pour assurer une remise à disposition des instruments conditionnés en conteneurs (ICC) sans retard. Des mesures ont déjà été prises pour y remédier (plus d'attribution des conteneurs du bloc orthopédie, mise en place d'une signalisation en zone de lavage...etc), cependant cela reste insuffisant.

Notre étude a pour objectif de **réaliser un état des lieux du circuit des ICC** et d'évaluer **l'impact de nouvelles mesures** après leur mise en place.



Matériel et méthode






Non-conformité: panier d'instrumentation recomposé dont le conteneur n'est pas propre au moment de le conditionner

Informations recueillies: bloc, date de survenue, durée d'attente des instruments (en heures), libellé de la composition, format du conteneur, conformité de l'étiquetage.


Résultats

Période 1: 01/03/21 - 31/05/21



Période 2: 22/03/22 - 22/04/22

(après achat de 26 grand, 12 carré et 4 mini conteneurs)



* Différence statistiquement significative au risque 5%

Neurochirurgie (NCH), Orthopédie (ORT), Urgences (URG), Digestif (DIG), ORL (ORL), Ophtalmologie (OPH), Gynécologie (GYN).

Discussion / conclusion

L'arrêt de l'attribution associée à l'achat ciblé de certaines tailles de conteneurs nous a permis de réduire le délai de remise à disposition du matériel stérile au bloc ORT. Ce fonctionnement est adapté aux interventions programmées de ce bloc et **n'a pas généré d'augmentation du taux de NC.**

Par la suite **nous souhaiterions étendre ce type d'organisation au bloc GYN**, qui est le plus impacté, avec une **attribution par type de composition sans aller jusqu'au numéro de la composition** (ex : « césarienne n°3 » vers « césarienne »). Cette organisation serait plus sécuritaire pour ce bloc prenant en charge des urgences et fonctionnant régulièrement avec des IBODEs intérimaires.