



Amélioration de la prise en charge des dispositifs médicaux réutilisables démontables en stérilisation

Y. AMIOT, M. MANUELLI, A. GIRARDEAU, C. VALLE

Service Pharmacie Stérilisation – GCS du Barrois
CH de Bar le Duc, 1 bvd d'Argonne, 55000 Bar le Duc

Poster 39

INTRODUCTION/ OBJECTIF

De nombreuses non conformités (NC), dues au non démontage des dispositifs médicaux réutilisables (DMR) démontables, ont été identifiées. Ces NC ont été constatées à 2 étapes du processus de stérilisation :

- (1) Lors de la réception des DMR en stérilisation après l'étape de pré désinfection et,
- (2) Après leur passage en laveur désinfecteur (LD)

➔ L'objectif de cette étude est d'optimiser la prise en charge des DMR démontables

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Partie 1

- **Evaluation des connaissances théoriques**
A l'aide d'un questionnaire, évaluation des connaissances relatives aux ciseaux de coelioscopie (DMR démontable fréquemment retrouvé dans les déclarations de NC)
- **Evaluation des connaissances pratiques**
Démontage et remontage de ce DMR

Partie 2

- Identification et réalisation d'une **liste de DMR démontables** précisant clairement les modalités de prise en charge à destination de l'ensemble du personnel (bloc + stérilisation)

RÉSULTATS

Partie 1

- 8 agents ont participé (3/6 agents de stérilisation et 5/10 infirmiers)
- Tous les agents interrogés ont répondu correctement au questionnaire et ont su démonter et remonter les ciseaux de coelioscopie

Ciseaux de coelioscopie




Coelio base
Coelio gynéco
Satellite

Partie 2

- Identification de 25 DMR démontables
- Réalisation d'un tableau comprenant le nom du DMR/ nom des boîtes d'instrumentation, une photo du DMR monté et démonté ainsi qu'une colonne commentaire apportant des précisions sur la manipulation de ce DMR

5 pièces

- Retirer la vis au niveau du manche (1)
- Celui-ci se divisera en 2 (2)
- Puis dévisser la lame au bout de la gaine (3)
- Et tirer pour retirer la tige en métal (4)



DISCUSSION

Limites de l'étude

- Petit effectif
- Personnes interrogées qualifiées (ancienneté)
- DMR fréquemment rencontré
- Hypothèse : taux élevé de NC du à un manque probable de vigilance

CONCLUSIONS

- Réalisation d'une liste de DMR démontables
- Présentation à l'équipe de stérilisation
- Nomination d'un référent

➔ Amélioration des pratiques