



LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE L'ÉTAPE DE LAVAGE EN STÉRILISATION : un outil pour réviser le système qualité et revoir les bonnes pratiques professionnelles

Poster n° 29



A. DUFFOUR, E. GALOUSTIAN-ESTEPHANI, C. BAUDY, M. SAGLIO, M. PIRODON, P. BOYER, A. GADOT, C. DERHAROUTUNIAN – Centre Hospitalier Lucien Husel – Montée Dr Maurice Chapuis, 38209 Vienne (France) (alexandradfr@free.fr)

CONTEXTE

Dans le cadre du renouvellement de l'autorisation pour la préparation des **dispositifs médicaux réutilisables (DMR)**, le système qualité des services de stérilisation est évalué par les Agences Régionales de Santé.

OBJECTIF

Élaborer une cartographie des risques et réaliser un audit de traçabilité du lavage dans la stérilisation de notre établissement

MÉTHODES

- Cartographie des risques suivant la méthode AMDEC

Cotation des paramètres :

- F = Fréquence
- G = Gravité
- NM = Niveau de Maîtrise

→ Criticité = F × G

→ Criticité pondérée (CP) = $\frac{F \times G}{NM}$

Classification des risques :

- Risques acceptables (CP de 1 à 3)
- Risques intermédiaires (CP de 4 à 5)
- Risques inacceptables (CP > à 5)


Réalisation d'un état des lieux des **procédures et modes opératoires**

- **Audit rétrospectif de la traçabilité de l'étape de lavage sur le mois de Janvier 2022** à partir des fiches de validation remplies manuellement par les agents de stérilisation

Les critères de traçabilité :

- Date
- Heure
- Laveur-désinfecteur
- Numéro de cycle
- Programme du cycle
- Siccité
- Conformité du graphique
- Conformité de la désinfection thermique
- Conformité des volumes prélevés des produits de lavage
- Acceptation de la charge
- Identification de l'agent

CARTOGRAPHIE DES RISQUES EN ZONE DE LAVAGE




Mise en place de plan d'action à partir des risques identifiés

- 4 procédures et 12 modes opératoires sont à mettre à jour
- 4 documents qualifiés sont à créer

RÉSULTATS DE L'AUDIT DE TRAÇABILITÉ

→ Sur **285 cycles** de lavage audités

Répartition des critères de traçabilité sur 1 mois



DISCUSSION – CONCLUSION

La réalisation de la cartographie des risques de l'étape de lavage a permis à l'équipe :

- d'échanger sur leurs pratiques et de valoriser leurs connaissances
- d'identifier les risques avec leurs causes et leurs conséquences
- d'initier une révision du système qualité
- de proposer la mise en place d'actions correctives

La restitution des non-conformités de traçabilité retrouvées lors de l'audit a permis d'effectuer une sensibilisation des agents sur l'importance de la traçabilité dans la prise en charge du matériel.

Une mise à jour régulière de la cartographie est indispensable pour évaluer l'efficacité du plan d'action mis en œuvre et identifier des nouveaux risques, afin de sécuriser le circuit des DMR.